



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOPOCIE
ul. Armii Krajowej 105, 81-353 Sopot**

Sopot, 16 września 2021 r.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU
Wydano dnia 21.09.2021
Nr z rejestru 1473 Ilość załączników
Znak spr.....
Podpis

PR.5580.29.4.2021.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a.

nakazuję

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 w Gdańsku,

wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1:

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej podświetlane oprawy ze znakami ewakuacyjnymi oraz instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

Termin wykonania obowiązku ustaliam na: 31 października 2021 r.,

Obowiązek nr 2:

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.),
- § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

Termin wykonania obowiązku ustalą na: **31 października 2021 r.**

Obowiązek nr 3:

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację elektryczną w budynku Muzeum Archeologicznym w Sopocie przy ul. Haffnera 63, a sprawność techniczną instalacji elektrycznej potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.),
- § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

Termin wykonania obowiązku ustalą na: **31 października 2021 r.**

Uzasadnienie

W dniu 06 sierpnia 2021 r. na podstawie upoważnienia nr PR.5580.29.1.2021.MM Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie, w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Sopocie przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak PR.5580.29.2.2021.MM. Protokół został podpisany przez Panią Karolinę Cząstke-Świątkowska - Adiunkt Skansenu Archeologicznego Grodzisko Sopot bez wniesienia uwag i zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno – rozpoznawczych: Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Powierzchnia użytkowa

wynosi 426,2 m². Budynek kwalifikowany jako budynek niski – N. Obiekt kwalifikuje się do kategorii ZL III.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

1. Przedstawienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wykonaną przez inż. Łukasza Gołębińskiego z czerwca 2019r. - instrukcja nie zaktualizowana, brak potwierdzenia uprawnień osoby wykonującej instrukcje, brak listy osób zapoznanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
2. Stwierdzenia występowania materiałów palnych na korytarzu na I piętrze w postaci między innymi szafek oraz sprzętu biurowego
3. Stwierdzenia brak oznakowania przycisku oddymiania zgodnego z Polskimi Normami.
4. Nie przedstawienia protokołu z badania systemu oddymiania klatki schodowej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, podświetlanych opraw znaków ewakuacyjnych oraz systemu sygnalizacji pożaru
5. Nie przedstawienia protokołu z badania, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji odgromowej oraz instalacji kominowej

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem znak PR.5580.29.3.2021.MM z dnia 18.08.2021 r. zawiadomiono Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje:

Ad obowiązek 1:

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie nie przedstawiono protokołu z badania podświetlanych opraw ze znakami ewakuacyjnymi oraz instalacji oświetlenia awaryjnego.

W dniu 01.09.2021r. drogą elektroniczną Pan Adam Boniewski przesłał protokoły z wykonanej kontroli okresowej podświetlanych opraw ze znakami ewakuacyjnymi oraz instalacji oświetlenia awaryjnego wyk. Firma Eko Elektronik ul. Piaskowa 24, 80-025 Gdańsk serwisant Dariusz Samek nr upr. D/35/137/13, które zawierają uwagi co do jej stanu technicznego „Nie działa jedna oprawa na parterze – prawdopodobnie uszkodzony akumulator”.

Jednym, z obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, w tym poprzez zapewnienie w wymaganych miejscach podświetlanych opraw ze znakami ewakuacyjnymi oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że instalacja oświetlenia ewakuacyjnego utożsamiana jest z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taka została wpisana w definicje zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia,

urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno – funkcjonalnej. W toku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji instalacji, w tym badania i pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia awaryjnego do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Ad obowiązek 2:

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie stwierdzono występowanie dwóch przeciwpożarowych wyłączników prądu. Podczas kontroli nie przedstawiono protokołu z badania przeciwpożarowych wyłączników prądu dla budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 06.08.2021r.

W dniu 01.09.2021r. drogą elektroniczną Pan Adam Boniewski przesłał protokoły z wykonanej kontroli okresowej przeciwpożarowych wyłączników prądu wyk. Firma Eko Elektronik ul. Piaskowa 24, 80-025 Gdańsk serwisant Dariusz Samek nr upr. D/35/137/13, jeden protokół zawiera uwagi co do jego stanu technicznego „Wynik sprawdzenia negatywny, wyłącznik nie działa poprawnie”.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Wymóg przeprowadzenia przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 3 ust. 2 i 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej*

Brak sprawnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Ad obowiązek 3:

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 06.08.2021r.

W dniu 01.09.2021r. drogą elektroniczną Pan Adam Boniewski przesłał protokół z wykonanej kontroli okresowej instalacji elektrycznej wyk. Firma Eko Elektronik ul. Piaskowa 24, 80-025 Gdańsk serwisant Dariusz Samek nr upr. D/35/137/13, który zawierają uwagi co do jej stanu technicznego „Uwagi: Nie sprawne dwa obwody, Q17 i Q25”.

W niniejszym przypadku przełożone przez kontrolowanego dokumenty wykazały, iż instalacja jest niesprawna technicznie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zabronione jest użytkowanie instalacji (w tym elektrycznej) niesprawnych technicznie.

Podkreślić należy fakt, że niesprawna instalacja elektryczna jest bardzo częstą przyczyną powstania pożaru. W związku z powyższym nakazuję doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji elektrycznej.

Sprawność techniczną instalacji elektrycznej należy potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac - to jest wykonalnością decyzji.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 oraz 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku (objektu, terenu) spoczywa na jego właścicielu, zarządcy lub użytkowniku. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych zobowiązany jest odpowiedzialny za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123, 1610, 2112 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (ul. Armii Krajowej 105, 81-824 Sopot), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tuż organowi oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sopocie

st. bryg. *Marian Hinca*



Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna wyłączenia jawności: Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Otrzymują:

1. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 w Gdańsku (adres do korespondencji ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk),
2. a/a.